Инженерные системы

1. Адрес 630046, Новосибирская обл, г. Новосибирск, ул. Первомайская, д. 188

2. Внутридомовая инженерная система электроснабжения

Наличие системы: Да
Количество вводов в МКД, шт: 2
Год проведения последнего капитального ремонта: —
Физический износ, %: —

3. Внутридомовая инженерная система водоотведения

Наличие системы: Да
Тип: Централизованная канализация
Материал сети: пластик
Год проведения последнего капитального ремонта: 2017
Физический износ, %: 5

4. Внутридомовая инженерная система газоснабжения

Наличие системы: Нет
Тип: нет
Количество вводов в МКД, шт: 0
Год проведения последнего капитального ремонта: —
Физический износ, %: —

5. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения

Наличие системы: Да
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт: 2
Тип: Централизованная (от городской сети)
Физический износ, %: 5
Год проведения последнего капитального ремонта: 2017

5.1 Стояки

Физический износ: 5
Материал стояков: Сталь оцинкованная

5.2 Запорная арматура

Физический износ: 5

5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС

Материал сети: Сталь оцинкованная
Физический износ: 5

6. Внутридомовая система отопления

Наличие системы: Да
Год проведения последнего капитального ремонта: —
Тип системы: Центральная
Тип теплоисточника или теплоносителя: Вода
Физический износ, %: —
Количество вводов в МКД, шт: 2

6.1 Отопительные приборы

Тип: Радиатор
Физический износ: —

6.2 Сеть внутридомовой системы отопления

Материал теплоизоляции сети: Минеральная вата с покрытием
Материал сети: Сталь черная
Физический износ: —

6.3 Стояки

Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления: Вертикальная
Материал: Сталь черная
Физический износ: —

6.4 Запорная арматура

Физический износ — —

6.5 Печи, камины и очаги

Физический износ — —

Год проведения последнего капитального ремонта — —

7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения

Наличие системы — Да

Тип системы — Центральное

Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт — 2

Физический износ — 5

Год проведения последнего капитального ремонта — 2017

7.1 Запорная арматура

Физический износ — 5

7.2 Стояки

Материал — Сталь оцинкованная

Физический износ — 5

7.3 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения

Физический износ — 5

Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС — Сталь оцинкованная

Материал теплоизоляции сети — Вспененный полиэтилен (энергофлекс)

8. Лифты

Лифты отсутствуют

9. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета

9.1

Наименование коммунального ресурса — Электрическая энергия

Марка прибора учета — НЕВА 101

Заводской номер (серийный) — 35758435

Дата ввода в эксплуатацию — 30.06.2016

Межповерочный интервал — 10

Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета — Нет

9.2

Наименование коммунального ресурса — Электрическая энергия

Марка прибора учета — Меркурий-230ART-03RN

Заводской номер (серийный) — 17591625

Дата ввода в эксплуатацию — 28.07.2014

Межповерочный интервал — —

Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета — Нет

10. Сведения об установленных индивидуальных приборах учета

Горячая вода — 10

Холодная вода — 221

11. Сведения об установленных общих (квартирных) приборах учета

Сведения отстутствуют

12. Сведения об установленных комнатных приборах учета

Сведения отстутствуют